



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор Советского района г. Макеевки

**Справка
по результатам пожарно-технического обследования объекта**

12 августа 2022 года

г. Макеевка

На основании обращения от 02.08.2022 проведено пожарно-техническое обследование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 83 города Макеевки" по адресу: г. Макеевка, Советский район, ул. 40 лет Октября, д. 10 а.

Обследование проведено:

Главным государственным инспектором по пожарному надзору – начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» капитаном службы гражданской защиты Ермолаевым А.Е.; старшим инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» капитаном службы гражданской защиты Зиминым Р.П.

Обследование проведено в срок с «02» августа 2022 г. по «12» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии: директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 83 города Макеевки" Круковской Марины Павловны.

Установленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Руководитель, а также другие должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, не прошли обучение по вопросам пожарной безопасности.	ППБ ДНР п. 3.4
2.	Допускается подвешивание светильников непосредственно на токопроводящие провода, обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, эксплуатация их со снятыми колпаками (рассеивателями) (архив).	ППБ ДНР 5.1.29
3.	Стеллажи в хранилищах изготовлены из горючих материалов: (помещение библиотеки на 2-ом этаже, книгохранилище на 1-м этаже)	ППБ ДНР п.1.4. НАПБ В.01.050-98/920, п. 7.6.10.
4.	Не установлена обводная арматура перед счетчиком	ППБ ДНР п.6.3.2.1.

	секундного расхода воды с учетом на пожаротушение.	
5.	Допускается устройство порогов на путях эвакуации, высотой более чем 0,05 м (кабинет № 5, подвал)	ППБ ДНР п.4.3.11.
6.	Отсутствует ограждение (перила) на путях эвакуации, где есть три и более ступеней (подвал).	ППБ ДНР п.1.4. ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29
7.	Не разработаны планы эвакуации людей при пожаре в порядке, предусмотренном Приложением 3 к ППБ ДНР: (планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара не выполнены фотолюминесцентными)	ППБ ДНР п.3.12. ДСТУ 7313:2013, приложение А, п. А.2, п. ж
8.	Здания, помещения и сооружения не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	ППБ ДНР п.6.1.1. ДБН В.2.5-56:2010, приложение В, таблица В.1, п. 7.3
9.	Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм: тип СО-2.	ППБ ДНР п.6.2.1. ДБН В.2.5-56:2010, приложение Г, таблица Г.1, п. 5.1
10.	Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".	ППБ ДНР п.5.1.35. ДСТУ Б В.2.5-38: 2008, приложения А, п. 15
11.	Деревянные конструкции кровли не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».	ППБ ДНР п.4.2.6.
12.	Проем в противопожарном перекрытии не оборудован защитным устройством с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: (выход на чердачное помещение не выполнен через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6 м x 0,8 м)	ППБ ДНР п.4.2.4. ДБН В.1.1-7-2002, п. 6.6.
13.	В помещениях хранилищ, каталогов и описей, не установлены противопожарные двери 2-го типа: (проем между помещением библиотеки и холлом на 2-ом этаже)	ППБ ДНР п.7.10.7.3. ДБН В.1.1-7-2002, п. 2.12, п. 4.13
14.	В помещениях хранилищ, каталогов и описей, не установлены противопожарные двери 2-го типа: (проем между помещением архива и коридором на 1-ом этаже)	ППБ ДНР п.7.10.7.3. ДБН В.1.1-7-2002, п. 2.12, п. 4.13
15.	При отсутствии в помещениях хранилищ окон, в них не предусмотрено устройство системы дымоудаления: архив.	ППБ ДНР п.7.10.7.4.
16.	Не доведены металлические косоуры лестничных маршей к минимальной границе огнестойкости не менее 1-го часа	ППБ ДНР п.1.4. ДБН В.1.1-7-2002, п.4.40, таблица 4
17.	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ (в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек).	ППБ ДНР п.4.3.8. ДБН В.2.5-28-2006, п. 4.74.
18.	В помещениях хранилищ, каталогов и описей, не установлены противопожарные двери 2-го типа: (проем между помещением библиотеки и кабинетом химии на 2-ом этаже)	ППБ ДНР п.4.2.4. ДБН В.1.1-7-2002, п. 2.12, п. 4.13
19.	Помещения хранилищ не отделены от помещений другого назначения противопожарными перегородками 1-го типа: (помещение хранилища книг на 1-м этаже)	ППБ ДНР п.7.10.7.1. ДБН В.1.1-7-2002, п. 2.12, п. 4.13

20.	В помещениях хранилищ, каталогов и описей, не установлены противопожарные двери 2-го типа: (проем между помещением хранилища книг и зоной рекреации на 1-м этаже)	ППБ ДНР п.7.10.7.3. ДБН В.1.1-7-2002, п. 2.12, п. 4.13
21.	Проём в противопожарной перегородке не оборудован защитным устройством с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: (проём между помещением склада и коридора в подвале)	ППБ ДНР п.4.2.4. ДБН В.1.1-7-2002, п. 2.12, п. 4.13
22.	Не соответствуют противопожарным требованиям строительных норм размеры эвакуационных выходов из здания и помещений, их конструктивные и планировочные решения: (размер эвакуационного выхода из помещения раздевалки менее 2 x 0,8 м; выход из подвального помещения менее 2 x 0,8 м).	ППБ ДНР п.4.3.1. ДБН В.1.1-7-2002, п. 5.16
23.	Отсутствует ограждение по периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772	ППБ ДНР п.4.2.14. ДБН В.1.1-7-2002, п. 6.13

Обследование провел:

Главный государственный инспектор
по пожарному надзору – начальник группы
надзорной деятельности и профилактической работы
18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»
капитан службы гражданской защиты
Ермолаев Александр Евгеньевич



(Handwritten signature)

(подпись)

Старший инспектор группы надзорной
деятельности и профилактической работы
18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»
капитан службы гражданской защиты
Зимин Руслан Петрович

(Handwritten signature)

(подпись)

Один экземпляр справки получил:

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Отметка об отказе получения справки:

